

EH 0b (Diagnostic et solution pour l'erreur de communication du panneau d'affichage/ circuit imprimé intérieur)

Description : le circuit imprimé intérieur ne reçoit pas de retour d'informations du panneau d'affichage.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Fil de transmission
- Circuit imprimé intérieur
- Tableau d'affichage

Dépannage et réparation :

