


PC 08 (Diagnostic et solution pour la protection du courant de surcharge)

Description : une augmentation anormale de courant sera détectée en vérifiant le courant spécifié.

Éléments devant être prêts à l'emploi :

- Circuit imprimé extérieur
- Fils de raccordement
- Compresseur

Dépannage et réparation :



Note : dans certains modèles, le circuit imprimé extérieur ne peut pas être retiré séparément. Dans ce cas, le boîtier de commande électrique extérieur devra être remplacé complètement.